




Tamura

LA01P085S05

भाग क्रमांक:	LA01P085S05
निर्माता / ब्रँड:	Tamura
उत्पादन वर्णन	SENSOR
डेटाशीट्स:	1.LA01P085S05.pdf 2.LA01P085S05.pdf
RoH स्थिती	 लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन
स्टॉक अट	7438 pcs stock
प्रेषित	हॉगकाँग
प्रेषण मार्ग	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[कोटेशनसाठी विनंती](#)

प्रतिमा प्रतिनिधित्व असू शकते. उत्पादन तपशीलांसाठी तपशील पहा.













LA01P085S05 ची वैशिष्ट्ये

भाग क्रमांक	LA01P085S05
निर्माता	Tamura
वर्णन	SENSOR
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती	लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन
प्रमाण उपलब्ध	7438 pcs
माहिती पत्रक	1.LA01P085S05.pdf 2.LA01P085S05.pdf
व्होल्टेज - पुरवठा	4.5 V ~ 5.5 V
मालिका	LA01P
सेसर प्रकार	Hall Effect, Open Loop
संवेदनशीलता	25mV/A
प्रतिसाद वे	1µs
ध्रुवीकरण	Bidirectional
पॅकेजिंग	Bulk
पॅकेज / प्रकरण	Module
आउटपुट	Ratiometric, Voltage
इतर नावे	9-LA01P085S05ZY MT7413
कार्यशील तापमान	-40°C ~ 90°C
चॅनेलची संख्या	1
माउंटिंग प्रकार	Through Hole
स्करंजितपणा	±1%
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती	Lead free / RoHS Compliant
वारंवारता	DC ~ 400kHz
मोजण्यासाठी	AC/DC
तपशीलवार वर्णन	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
करंट - पुरवठा (मॅक्स)	10mA
करंट - सेंसिंग	85A
शुद्धता	±1%

संबंधित टॅग

Tamura LA01P085S05	LA01P085S05 वितरक	LA01P085S05 पुरवठादार
LA01P085S05 किंमत	LA01P085S05 चित्र	LA01P085S05 प्रतिमा
LA01P085S05 पीडीएफ डेटाशीट	LA01P085S05 डेटाशीट डाउनलोड करा	LA01P085S05 डेटाशीट
LA01P085S05 स्टॉक	LA01P085S05 खरेदी करा	Tamura LA01P085S05 खरेदी करा
Tamura LA01P085S05	Tamura प्रदायक	Tamura वितरक
Tamura LA01P085S05		

संबंधित उत्पादने

 <p>LA01P046S05 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P054S03 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P035S05 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P085S03 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M041S05 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 7112 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P035S03 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P170S05 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01M032S05 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 7127 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M035S05 उत्पादक: Tamura वर्णन: SENSOR स्टॉकमध्ये: 8381 pcs</p> <p>RFQ</p>